

u/17063

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. Acquedotto Pugliese
I - 03/12/2018 - 0122237



Alla DIRPR

Alla DIRAC

Oggetto	Intervento tecnico di ripristino funzionalità software supervisione impianto
Impianto	Potabilizzazione di Conza della Campania (AV)
U.T.	DIRAP - POTAP
Descrizione del disservizio	Fuori servizio di parte del sistema software di supervisione dell'impianto
Motivi dell'emergenza	Indisponibilità di lavare i filtri a carbone e riduzione di operatività di lavaggio filtri a sabbia
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	14/11/2018 – conduttori impianto
Primi interventi adottati	Effettuati ripetuti RESET sui plc (programmatori) interessati, senza successo
Termini di consegna	72 ore
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Cavo UTP categoria 6, nuovi plug di collegamento, apparecchiatura elettronica Siemens Scalance mod. X204-2
Denominazione della Ditta affidataria	"FAVER S.p.A." (Bari)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Iscrizione Albo Fornitori AQP, disponibilità immediata nella fornitura di materiale necessario al ripristino, installatrice del sistema di supervisione generale.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 5.125,63 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzi in linea con il mercato sia per la fornitura che per la mano d'opera
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta n° NS18_014/RR
Allegati	Offerta ditta FAVER S.p.A.



acquedotto
pugliese
Acqua bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	☒	Investimenti	☐	☐
-----------------	-------------------------------------	--------------	--------------------------	--------------------------

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Rocco Ramundo

Si autorizza: Il Direttore DIRAP

Ing. Gianluigi Fiori