

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.



Alla Direzione TECRI
BARI

Alla Direzione INTAM
BARI

Alla Direzione DIRPR
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
BARI

Oggetto	Impianto depurativo di APRICENA (FG) Fornitura e posa in opera in emergenza di ricambi e ripristino funzionalità della griglia marca Huber. CODICE INTERVENTO: AGDFG002
Impianto	Impianto depurativo di Apricena (FG)
	Area Esercizio Depurazione – S.T.O. AV-FG
Descrizione del disservizio	In data 11 gennaio 2019, presso il depuratore di Apricena, si è verificata l'improvvisa avaria alla griglia Huber asservita alla stazione di grigliatura con necessità di sostituzione di spazzole, gusci superiori zona compattatore, guarnizioni e kit montaggio, nuovo Plc con relativo pannello e riprogrammazione inoltre è necessaria una revisione, pulizia generale e controllo impianto elettrico. Pertanto, al fine di assicurare il regolare esercizio dell'impianto si richiede, in maniera urgente ed indifferibile, l'intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino della stazione di grigliatura.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio dell'impianto con l'obiettivo di: – Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio; – Mantenimento degli standard di Servizio – Garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia ambientale.

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 11 gennaio 2019 comunicazione dell' RCM FG1, geom. Giovanni Cagno nel quale sono evidenziate le anomalie riscontrate, di seguito riportate: "avaria al motoriduttore asservito alla griglia Cosme". Inoltre, si chiede di far intervenire con urgenza ditta esterna per il ripristino della griglia in quanto occorrono forniture di ricambi specifici della macchina."
Primi interventi adottati	Richiesti preventivi di spesa per l'esecuzione della fornitura a farsi.
Termini di consegna	immediato
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Impianto depurativo di APRICENA (FG) Fornitura e posa in opera in emergenza di ricambi e ripristino funzionalità della griglia marca Huber. CODICE INTERVENTO: AGDFG001 n°1 kit spazzole; n°2 gusci compattatore inferiori e superiori; n°1 guarnizioni gusci e kit di montaggio; n°1 Plc con relativo pannello e riprogrammazione; il tutto compreso smontaggio pulizia con idro pulitrice, montaggio ricambi originali Huber, verifica impianto elettrico, verifica funzionamento di tutti i componenti e rimontaggio della griglia. Condizioni fornitura: La fornitura, sarà corredata da: disegni, attestati di conformità qualità materiale, manuale d'installazione, uso e manutenzione e garanzia ditta costruttrice. Ulteriori Precisazioni: - l'apparecchiatura offerta dovrà essere costruita in conformità ai requisiti di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, previsti dalla Direttiva Macchine CEE 89/392; - la ditta fornitrice deve allegare un disegno d'installazione per la corretta posa in opera dell'intera fornitura, evidenziando le eventuali opere che dovranno essere eseguite e che non rientrano nella fornitura in parola; - la ditta fornitrice deve allegare una dettagliata relazione tecnica sulla tipologia dei materiali impiegati e su quanto intende proporre, con le specifiche e caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettromeccaniche offerte, allegando anche i dettagli descrittivi di funzionamento delle stesse macchine ed apparecchiature proposte, i disegni illustrativi con le indicazioni di ingombro, i dati di lavoro e di rendimento delle macchine e relativo peso, indicando, peraltro, le rispettive case costruttrici e

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	relative referenze e fornendo eventualmente i limiti del sistema proposto; - la ditta deve rilasciare esplicita garanzia su tutte le apparecchiature fornite, anche su quelle non di propria produzione. - la fornitura in opera dovrà avvenire previe intese con il personale di AQP Spa preposto, nello specifico: Geom.Giovanni Cagno, Resp. Conduzione e Manutenzione FG1
Denominazione della Ditta affidataria	<i>ELETTROMECCANICA GENTILE</i> <i>VIA EX SS 377, KM 0,500 SN</i> <i>70015 – NOCI (BA)</i>
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore testata con fornitura di prodotti simili di grande affidabilità. Prezzi congrui.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	PREZZO: € 6.698,90
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	€ 6.698,90 + I.V.A. 22%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerte n°3412/2019 della Ditta <i>ELETTROMECCANICA GENTILE</i>
Allegati	Preventivo n°3409/2019 del 14/01/2019 della Ditta <i>ELETTROMECCANICA GENTILE</i>

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------


Il Richiedente

p.i. Costantino Aufieri



Il Responsabile dell'Area

Ing. Nicola Tsellikas



Si autorizza: **Il Manager della S.T.O. FG/AV**

Ing. Danilo Ancora

