



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

DIRPR
SEDE

Acquedotto Pugliese
I - 04/02/2019 - 0010682



IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

Oggetto	Fornitura di polimero avvenuta nei mesi di	NOVEMBRE DICEMBRE 2018
Impianti di depurazione	Altamura, Gioia del Colle e Santeramo in Colle	
Area	Bari	
Descrizione del disservizio	Impossibilità di assicurare il corretto andamento del processo depurativo e garantire gli standard qualitativi dei reflui in uscita dagli impianti.	
Motivi dell'emergenza	Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di fornitura di prodotti chimici di base presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione degli impianti del 02/11/2018	
Primi interventi adottati	Richiesta di immediata fornitura a ditta specializzata	
Termini di consegna	Consegna già eseguita	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di: - Polimero in emulsion tipo Alfaloc EC 1359 - EC 1650 S - EC4157 N/;	
Denominazione della Ditta affidataria	SCM S.r.l.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di comprovata affidabilità peraltro già contrattualizzata con codesta direzione, resasi disponibile ad eseguire le forniture nonostante il contratto risulti esaurito.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€	23.869,86



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Sono state garantite le stesse condizioni economiche del predetto contratto esaurito + Offerta-mail del 06/04/2017 con applicazione sconto del 3%.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Ddt del mese di Novembre e Dicembre 2018
Allegati	Documento sopra indicato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
------------------------	----------	---------------------	--	--

Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Vito Lamuraglia

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente
Ing. Girolamo Vitucci