

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Prot. *IN USCITA* 0060886/2019
del 18-07-2019

Alla Direzione TECRI
Bari

Alla Direzione INTAM
Bari

Alla Direzione DIRPR
Bari

e p.c. All'Autorità idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino,2
Bari

Oggetto	Riparazione in emergenza di n.1 pompa marca TURO Modello T 100 HP Matricola IT 115352.
STO FG/AV	I.S.F. Scialara I – VIESTE (FG)
Il Tecnico AQP verificatore	Pannisco Giuseppe
Descrizione del disservizio	Fuori servizio della pompa per anomalia elettromeccanica. L'impianto funziona con una sola elettropompa pertanto è necessario riparare urgentemente l'elettropompa in avaria per evitare possibili sversamenti di liquami.
Motivi dell'emergenza	Ripristinare urgentemente il regolare funzionamento delle due linee.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	11-07-2019 – A.E.T. Forcella Antonio
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Riparazione di n° 1 pompa marca TURO Modello T 100 HP Matricola IT 115352.
Denominazione della Ditta affidataria	C.E.L. Elettromeccanica S.r.l. – Via di Tressanti 1 ^a traversa, - 71121 Foggia (FG)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta accreditata e disponibile per intervento immediato.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.982,61 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congruo con sconto del 50%



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Allegati	Offerta n. 10 E/2019 del 12/07/2019 Relazione e verbale di accertamento di lavori in emergenza
-----------------	---

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

D.L. / Geom. Silvio Ponzio

Ispettore di Cantiere

Giuseppe Pannisco

Il Responsabile dell'A.E.T. S.T.O. FG/AV

Dott. Biagio Del Priore

Si valida: Il Dirigente S.T.O. FG/AV

Ing. Danilo Ancora