



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Stazione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
Prot. U - 06/06/2019 - 0048176



Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Manutenzione straordinaria alla pompa della stazione materie galleggianti
Impianto	Impianto di depurazione di: Taranto "Gennarini"
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Malfunzionamento della pompa causato dal cedimento dell'isolamento degli avvolgimenti del motore.
Motivi dell'emergenza	L'avaria riscontrata alla pompa della stazione materie galleggianti rappresenta una circostanza di urgenza, poiché la mancata estrazione dei residui galleggianti potrebbe determinare un anomalo funzionamento del comparto di sedimentazione finale con conseguente decadimento della qualità del trattamento biologico e del refluo effluente. Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto. Le esigenze di Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 20/05/2019
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata e richiesta d'intervento dell'Area Manutenzione Specialistica BR/TA della DIRTE che con mail del 21/05/2019 comunicava di procedere con revisione presso Terzi dell'e/pompa.

Mod/PG3.21/04
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognettd, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F./P.IVA 00347000721, REA C.C.L.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



01 106413 - N 1T242226-UK - N 1T274802-UK



acquedotto pugliese

l'acqua, bene comune

Termini di consegna	10 giorni
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Deterioramento dell'avvolgimento statorico della pompa
Denominazione della Ditta affidataria	E.M.I.B. di Gambacorta Francesco Via Bruno Buozzi 34/C- 70123 Bari (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disponibile ad eseguire in tempi brevi i lavori sopra indicati, che porterà la macchina in officina per preventivo ed esecuzione lavori.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 1.471,20 oltre iva come per legge
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Sconto del 45 % sui pezzi di ricambio
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della ditta E.M.I.B. N.27 del 29/05/2019
Allegati	Preventivo N.27 del 29/05/2019

Intervento ascrivibile a:


Conto Economico				Investimenti	X	
------------------------	--	--	--	---------------------	----------	--

Il Richiedente

Il RCM CO Taranto Ovest
Per. Ind. Giovanni Maraglino




Il Responsabile AED TA
Ing. Nicola Mammicola



Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br
Ing. Emilio Tarquinio



Mod/PG3.21/04
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Capitale Sociale: € 41.385.573,60 Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



IT 100413 - N° IT242226/UK - N° IT274802/UK