



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Noci	
	Fornitura di n. 2 elettropompe a servizio della stazione di ricircolo fanghi marca Sulzer mod. XFP305J-CB2 PE150/8.50-10-PTC CHA.	
Impianto di depurazione	Noci	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Frequenti avarie sulle elettropompe a servizio della stazione di ricircolo fanghi. A valle di ciò risultava antieconomica una loro ulteriore manutenzione.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	04/01/2021	Vito Marangi
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di offerta a ditta specializzata nel settore.	
Termini di consegna	13/04/2021	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di n. 2 elettropompe marca Sulzer, mod. XFP305J-CB2 PE150/8.50-10-PTC CHA, complete di supporti per l'installazione a secco e accessori vari.	
Denominazione della Ditta affidataria	Sulzer Italy Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire la fornitura tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 32.800,00	

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02


Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	offerta	n. 5001004034 del 04/01/2021
Allegati	offerta	n. 5001004034 del 04/01/2021

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente
L' RCM
Vito Marangi



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

