



**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A  
Procurement (DIRPR)  
SEDE  
Unità Tecnica (TECRI)  
SEDE  
e, p.c. Autorità Idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino  
Bari

<b>Oggetto</b>	Manutenzione straordinaria EP Flygt matr. 9680778
<b>Impianto</b>	ISF Via Mennea – Barletta (BAT)
<b>U.T.</b>	Struttura Territoriale Operativa BARI-BAT
<b>Descrizione del disservizio</b>	Mancato funzionamento della EP Flygt con notevole riduzione della portata sollevata e innalzamento del livello della rete di fogna nera a monte dell'impianto con pericolo igienico sanitario.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Assenza Contratto Quadro di manutenzione. Garantire la continuità del servizio ed evitare sversamenti di liquami.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	squadra elettromeccanici 17/02/2021
<b>Primi interventi adottati</b>	Richiesta di intervento ditta specializzata.
<b>Termini di consegna</b>	Immediato – intervento già eseguito
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Smontaggio e sostituzione delle parti in avaria della EP, Kit di riparazione, cuscinetti, riavvolgimento statore, cuscinetti, prove di funzionamento e installazione.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	LM Tecnologie di Leonardo Mansueto – 70015 Noci (BA)
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Fiduciarie di AQP e immediatamente disponibile
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 2.826,00
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)</b>	




**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	
----------	--

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente  
Geom. Massimo De Zio



Il Responsabile  
Ing. Francesco Avitto



Si autorizza: Il Dirigente  
Ing. Girolamo Vitucci

