



**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Procurement (DIRPR) –
SMART Procurement
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – Bari

Oggetto	ID Canosa di Puglia – Intervento di fornitura e posa in opera di nuove linee elettriche di alimentazione delle soffianti a servizio della stazione di ossidazione oggetto di furto da parte di ignoti avvenuto nella notte fra il 16.08.2021 e il 17.08.2021.
Impianto di depurazione	ID CANOSA DI PUGLIA
U.T.	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo della stazione di ossidazione dell'impianto dovuto al furto delle linee elettriche di alimentazione delle soffianti avvenuto nella notte fra il 16.08.2021 e il 17.08.2021.
Motivi dell'emergenza	Il fermo della stazione di ossidazione, compromette l'efficienza depurativa dell'impianto in quanto il processo biologico potrebbe risentire della mancanza di ossigeno e determinare le condizioni che portano al non rispetto dei limiti allo scarico autorizzati, con conseguente ripercussione ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Nella prima mattinata del 17.08.2021 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, è stato allertato dall'operatore dell'impianto della mancanza di energia elettrica presso la stazione di ossidazione. Successivamente è stato verificato che le linee elettriche sono state oggetto di furto ed ha effettuato regolare denuncia presso la stazione dei Carabinieri di Canosa di Puglia.
Primi interventi adottati	Richiesta immediata di intervento a ditta specializzata prontamente disponibile ad intervenire. La ditta ha proceduto in prima battuta a mettere in sicurezza la stazione interessata, ad effettuare le verifiche tecniche per definire quali linee sostituire e successivamente ha provveduto alla posa in opera di alcuni cavi elettrici in proprio possesso al fine di provvedere immediatamente al ripristino provvisorio dell'alimentazione elettrica di almeno una soffiante. Richiesta all'istituto di vigilanza di effettuare il piantonamento fisso presso l'impianto nelle more della esecuzione dell'intervento di ripristino.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento consiste nella fornitura e posa di in opera di nuove linee elettriche, in sostituzione di quelle oggetto di furto, presso la stazione di ossidazione.
Denominazione della Ditta affidataria	SANVITO s.r.l. – via Baione, 251/S – Z.I. 70043 – Monopoli (BA)



acquedotto
pugliese

L'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata e prontamente disponibile ad intervenire fra quelle contattate, visto il carattere di urgenza dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo netto € 41.778,65
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'impresa ha applicato i prezzi che si ritengono congrui tenuto conto dell'intervento comunque eseguito in emergenza.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 409/2021 del 15/09/2021
Allegati	Consuntivo n. 409/2021 del 15/09/2021 Denuncia di furto del 18.08.2021

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco

Il Responsabile AED BAT

Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza:

Il Manager

Struttura Territoriale Operativa BA/BAT

Ing. Girolamo Vitucci