



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)  
SEDE

Unità tecnica (TECRI)  
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

<b>Oggetto</b>	Manutenzione straordinaria inverter matr. 1904994
<b>Impianto</b>	ISF "Torre del Diavolo" – Bari
<b>U.T.</b>	Struttura Territoriale Operativa BARI-BAT
<b>Descrizione del disservizio</b>	Riduzione della portata sollevata e automazione dell'impianto – rete in carico.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Garantire la continuità del servizio, evitare sversamenti in mare.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	squadra elettromeccanici 29/03/2021
<b>Primi interventi adottati</b>	Richiesta di intervento ditta specializzata.
<b>Termini di consegna</b>	Immediato – intervento già eseguito
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Smontaggio e trasporto in officina dell'inverter, analisi del guasto, sostituzione di componenti elettronici ed elettromeccanici, riprogrammazione del software di gestione, prove di funzionamento e messa in esercizio.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Sanvito Srl – Via Baione, sn – 70043 Monopoli (BA)
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Fiduciarie di AQP e immediatamente disponibile
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 12.214,00
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)</b>	



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**


Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	
----------	--


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

**Il Richiedente**

Geom. Massimo De Zio  


**Il Responsabile**

Ing. Christian Tamma  


**Si autorizza: Il Dirigente**

Ing. Girolamo Vitucci  
