



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

Oggetto	Servizio di sanificazione degli ambienti interni ed esterni degli impianti di depurazione.
Impianto	CO TARANTO OVEST – ID : GINOSA – GINOSA MARINA – CASTELLANETA MARINA – CASTELLANETA – MOTTOLA – MASSAFRA – LATERZA – PALAGIANELLO – PALAGIANO – TARANTO GENNARINI – TARANTO BELLAVISTA – CHIATONA.
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Necessità di effettuare il servizio di sanificazione degli ambienti interni ed esterni degli impianti di depurazione
Motivi dell'emergenza	La mancata sanificazione degli ambienti interni ed esterni delle aree degli impianti potrebbe contribuire alla diffusione del virus il quale rappresenta una circostanza di urgenza a seguito dell'emergenza sanitaria dichiarata a livello mondiale, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pericolo di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, Le esigenze di Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 12/03/2020
Primi interventi adottati	Valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle procedure di emergenza
Termini di consegna	Servizio già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Garantire il servizio di sanificazione fino al completamento della procedura di gara.
Denominazione della Ditta affidataria	Evoluzione Ecologica s.n.c. di Intermite Gabriele & L.R. Via Sansovino n.10 – 74020 San Marzano di S.G. (TA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta dotata di idonee attrezzature, apparecchiature e competenze per la efficace e tempestiva risoluzione della criticità, iscritta come operativa nell'Albo fornitore di AQP

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



N° 180413 - N° IT242226/UK - N° IT274902/UK



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	TOTALE SERVIZI (€ 250,00 * 12 interventi) € 3.000,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	OFFERTA del 13/03/2020
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	
Allegati	- Schede di sicurezza prodotti - Visura Camerale - Rapportini intervento - Offerta del 13/03/2020

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X		Investimenti		
-----------------	---	--	--------------	--	--

Il RCM CO Taranto Ovest

Per. Ind. Giovanni Maraglino

Il Responsabile AED TA

Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



N° 180413 - N° IT242226/UK - N° IT274802/UK