



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	ID San Ferdinando di Puglia – Manutenzione straordinaria della stazione di sedimentazione primaria, della equalizzazione e della grigliatura.
Impianto di depurazione	ID San Ferdinando di Puglia
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo delle stazioni di sedimentazione di equalizzazione e di grigliatura a causa di malfunzionamento delle componenti elettromeccaniche.
Motivi dell'emergenza	Garantire il corretto processo di depurazione nel rispetto dei limiti allo scarico e nella tutela dell'ambiente dall'inquinamento.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 31/01/2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata – intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<p>Manutenzione straordinaria che ha interessato le seguenti stazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Vasca combinata B - Manutenzione straordinaria carroponete raschiafanghi</u>: intervento di rimozione della parte sommersa di carroponete, realizzazione di nuova struttura, montaggio in opera della stessa, oltre al ripristino della lama raccolta schiume superiore mediante trattamento con bitume liquido e ripristino con zinco liquido dei punti di ancoraggio tra carroponete superiore e parte inferiore; - <u>Stazione di equalizzazione - Manutenzione straordinaria rotostaccio (idrascreeen)</u>: fornitura e posa in opera di nuovo filtro, bocchettone e di nuovi cuscinetti del rotore previo intervento di pulizia di ugelli di controlavaggio,; - <u>Stazione grigliatura - Manutenzione straordinaria rotostaccio (idrascreeen)</u>: intervento di scollegamento idrascreeen dall'impianto e trasporto in officina, smontaggio di motoriduttore per sostituzione di cuscinetti, fornitura di nuova bavetta inox danneggiata e pulizia accurata degli organi di movimento, manutenzione del motore elettrico con rifacimento dell'avvolgimento, riassetto dell'apparecchiatura e montaggio sull'impianto. - <u>Stazione d'arrivo</u>: posa in opera di elettropompa e ripristino dall'agottamento di acqua mediante tubazione dalla stazione di arrivo a quella di dissabbiatura;

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi


Denominazione della Ditta affidataria	P.F.T. di Palladino Fabrizio – C.da Piano, sn – 71013 S. Giovanni Rotondo (FG).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata prontamente disponibile ad intervenire.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 15.930 – prezzo scontato € 13.540,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi tengono conto del carattere di emergenza degli interventi è stato applicato uno sconto del 15%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 80_2020 del 18.02.2020
Allegati	Documento sopra indicato.

Intervento ascrivibile a:


Conto Economico		Investimenti	x
------------------------	--	---------------------	----------

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco


Il Responsabile AED BAT
Ing. Salvatore Calendano



Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci

