



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

*Direzione Reti e Impianti
Unità tecnica
Il Responsabile*

Acquedotto Pugliese
1 - 04/02/2020 - 0008886



Bari,

DIRPR-SERPR
Procurement
Service Procurement
Sede

E, p.c. DIRRI
Reti e Impianti
Sede

Oggetto	Servizio di smaltimento vaglio (CER 190801) e sabbie (CER 190802).
Impianto di depurazione	Impianti di depurazione ricadenti nell'Area di Bari, Bat, Taranto / Brindisi, Foggia,
Area	Bari, Bat, Taranto / Brindisi e Foggia
Descrizione del disservizio	Impossibilità di garantire il corretto allontanamento dei rifiuti vaglio e sabbie (CER 190801-190802) prodotti dai depuratori ricadenti nelle Aree di Bari, Bat, Taranto, Brindisi e Foggia.
Motivi dell'emergenza	<p>Pregiudizio ambientale con possibili scadimenti dei normali rendimenti depurativi a causa del mancato regolare allontanamento dei rifiuti vaglio e sabbie prodotti dagli impianti ricadenti nelle Aree di Bari, Bat, Taranto- Brindisi.</p> <p>Necessità di disporre di siti di conferimento finale dei rifiuti.</p> <p>- Non risulta eseguita da parte degli uffici competenti la procedura di gara per l'affidamento del servizio di smaltimento vaglio e sabbie giusto RDC n. 2000013734 del 16/06/2014 e</p>



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

	<p>2000013154 del 16/01/2014; CSA aggiornato e trasmesso per valutazione con email del 23.03.2016 senza alcun riscontro. Necessità di aggiornare i documenti tecnici anche in ragione delle modifiche al codice dei contratti.</p> <p>- Risulta in corso di esecuzione, non ancora aggiudicata, da parte degli uffici competenti la procedura di gara per l'affidamento del servizio di trasporto e recupero vaglio e sabbia, giuste RDC n.2-17274-2-17276- 2-17277 del 11/7/17 nonché RDC n.2-16961 del 13/4/17;</p>
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Mancata accettazione dei carichi da parte dei siti di smaltimento accertata periodo 01/2/2020 al 29/2/2020.
Primi interventi adottati	Verifica della disponibilità di ulteriori siti di recupero/smaltimento.
Termini di consegna	In corso e comunque sino al rientro dall'emergenza.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Servizio di smaltimento presso siti di stoccaggio preliminare dei rifiuti vaglio (CER 190801) e sabbie (CER 190802) prodotti dagli impianti depurativi ricadenti nell'Area di Taranto/Brindisi, Bari, Bat.
Denominazione della Ditta affidataria	Ditta Castiglia Srl con sede in Massafra (TA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Immediata disponibilità ad eseguire il servizio e miglior soluzione tecnico/economica individuata. Impresa appaltatrice vincitrice dell'ultima gara del 2012 con contratto ad oggi scaduto.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo da consuntivare secondo i rifiuti realmente destinati a smaltimento per ogni mese solare sino al rientro dell'emergenza e definizione nuove procedure di gara al costo di: Smaltimento vaglio (cer 190801) - 400,00 € / tonn.(compreso ecotassa)+ costi di omologa + iva per il servizio di smaltimento.



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

	Smaltimento sabbia (cer 190802) <ul style="list-style-type: none">- 230,00 € / tonn.(compreso ecotassa)+ costi di omologa + iva per il servizio di smaltimento. - € 500,00 + IVA costi di omologa e/o rinnovo di omologa- € 1.000,00+IVA costi di verifica radiometrica
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo in base ai servizi a farsi attesa l'esecuzione in emergenza ed alle indagini di mercato effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta prot.n.145/s del 18/12/2019 della ditta Castiglia Srl con sede in Massafra (TA).
Allegati	Disposizione sopra indicata.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
------------------------	----------	---------------------	--	--

Il Responsabile TECRI

Ing. Piervito Lagioia


