



acquedotto
pugliese

L'acqua. Bene. Fornisce.

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 30/04/2020 - 0028683



Alla Direzione TECRI
BARI

Alla Direzione INTAM
BARI

Alla Direzione DIRPR
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
BARI

Oggetto	<p>Oggetto: Commessa: AQP.01.01.04.04.495 IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ASCOLI SATRIANO 2. LOCALITA' FONTANE ROMANE (FG) STAZIONE DI GRIGLIATURA. INTERVENTO IN EMERGENZA PER SOSTITUZIONE COMPONENTI ELETTRONICI PER RIFUNZIONALIZZAZIONE GRIGLIA. CODICE INTERVENTO: AEDFG0010 Descrizione cdc ID - ASCOLI SATRIANO Centro di profitto PD34393P Importo Forniture € 2.484,00</p>
STO	Struttura Territoriale Operativa AV/FG
Descrizione del disservizio	<p>In data 09/04/2020 , presso la stazione di grigliatura si è verificato l'improvviso fermo della griglia. Immediatamente è stata data comunicazione del disservizio, da parte degli operatori dell'impianto, alla squadra specialistica che, rif. ODM 61000006413, ha accertato l'avaria del PLC "Siemens ST200" della griglia HUBER. Rok4/300/6mm. Si è disposto l'utilizzo di autoespurgo per la pulizia del sito.</p>
Motivi dell'emergenza	<p>Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio della stazione in parola con l'obiettivo di:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sostituire componenti non più funzionanti;• Rispettare gli obblighi di legge relativamente ai limiti allo scarico;• Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio;



acquedotto
pugliese

Acquedotto Pugliese

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	<ul style="list-style-type: none">Mantenimento degli standards di Servizio..						
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	09/04/2020. Comunicazione telefonica e sopralluoghi da parte del personale AQP.						
Termini di consegna	2 settimane data ordine						
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	<p>Descrizione sintetica delle attività emergenziali Per ovviare ai disservizi sopra esposti occorre urgentemente effettuare la sostituzione di plc delle griglia mediante sostituzione delle seguenti apparecchiature:</p> <table><thead><tr><th>Descrizione</th><th>Quantità</th></tr></thead><tbody><tr><td>U222 (4Kb, 2kb 8DI</td><td>01</td></tr><tr><td>Pannello TD200</td><td>01</td></tr></tbody></table>	Descrizione	Quantità	U222 (4Kb, 2kb 8DI	01	Pannello TD200	01
Descrizione	Quantità						
U222 (4Kb, 2kb 8DI	01						
Pannello TD200	01						
denominazione della Ditta affidataria	<p>FORNITURE: HUBER Technology srl P.IVA e C.F. 01689490215 Sede amministrativa: Zona Produttiva Vurza, 2239055 Pineta di Laives (BZ) Tel. 0471.590107 Fax 0471.594280 www.hubertec.it</p> <p>OFFERTA n. 140R-PU-20 del 30.04.2020: PREZZO A CORPO € 2.484,00 + IVA</p>						
Motivi e criteri di scelta della Ditta	ditta iscritta all'Albo Fornitori n possesso dei requisiti tecnico-operativi e che in passato ha già eseguito per conto dell'AQP interventi similari presso gli impianti depurativi.						
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.484,00 oltre I.V.A.						
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	CONGRUO. Utilizzo di prezzi di listino fornitore						
Allegati	OFFERTA DITTA n. 140R-PU-20 del 30.04.2020; VERBALE DI SOPRALLUOGO PER ACCERTAMENTO LAVORI E FORNITURE IN URGENZA						

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---



acquedotto
pugliese
Carica, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi**

Il Responsabile Conduzione e Manutenzione
Geom. Daniele Spagnuolo

Il tecnico incaricato dell'Area Esercizio Depurazione Foggia
geom. Salvatore Santoro

Il Responsabile dell'Area Depurazione Foggia

ing. Nicola Tselikas

Si autorizza:

Il Manager

Ing. Danilo Ancora

*d'ordine
del MANAGER STO*

*SALVATORE SANTORO
Salvatore Santoro*