



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A
Procurement (DIRPR)
SEDE
Unità tecnica (TECRI)
SEDE

Oggetto	Riparazione griglia oleodinamica
Impianto	ISF Cappella – Margherita di Savoia
U.T.	Struttura Territoriale Operativa BARI - BAT
Descrizione del disservizio	Avaria griglia oleodinamica ferma
Motivi dell'emergenza	Assicurare la continuità del servizio – assenza contratto quadro di manutenzione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	squadra elettromeccanici 13/01/2021
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediato – intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione di alcuni componenti elettrici, revisione e taratura centralina, rabbocco di olio idraulico, revisione del carrello, pressostati e messa in esercizio
Denominazione della Ditta affidataria	C.O.MET. di Coviello Gaetano Via E. Melisurgo, 6 70132 Bari Z.I.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Fiduciarie di AQP e immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.200,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n. 12/21
Allegati	



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente
Geom. Massimo De Zio

Il Responsabile
Ing. Francesco Avitto

Si autorizza Il Dirigente
Ing. Girolamo Vitucci