



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A
Procurement (DIRPR)
SEDE
Unità tecnica (TECRI)
SEDE

Oggetto	Avaria EP Flygt – prelievo e installazione a mezzo autogrù di EP di scorta
Impianto	ISF C. Colombo – Trani
U.T.	Struttura Territoriale Operativa BARI - BAT
Descrizione del disservizio	Avaria EP Flygt ferma
Motivi dell'emergenza	Assicurare la continuità del servizio – assenza contratto quadro di manutenzione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	squadra elettromeccanici 08/01/2021
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediato – intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Prelievo e installazione a mezzo autogrù di EP di scorta da ISF Pozzo Piano a ISF C. Colombo
Denominazione della Ditta affidataria	C.O.MET. di Coviello Gaetano Via E. Melisurgo, 6 70132 Bari Z.I.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Fiduciarie di AQP e immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 560,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n. 13/21
Allegati	



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente

Geom. Massimo De Zio


Il Responsabile

Ing. Francesco Avitto


Si autorizza: Il Dirigente

Ing. Girolamo Vitucci
