

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi


Prot.

Acquedotto Pugliese  
I - 19/10/2016 - 0109272

A  
DIRPR  
SEDE  
IUAM  
SEDE  
GEI  
SEDE



<b>Oggetto</b>	Servizio di manutenzione specialistica eseguito a luglio, agosto e settembre 2016.
<b>Impianto di depurazione</b>	Castellana Grotte, Locorotondo, Putignano, Noci e Conversano
<b>U.T.</b>	MAT BAVBAT – AGD Bari
<b>Descrizione del disservizio</b>	Malfunzionamento di macchine ed apparecchiature elettriche, elettroniche ed elettromeccaniche.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Garantire il corretto funzionamento degli impianti di depurazione, al fine di mantenere lo standard di qualità dell'effluente.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito Labate.
<b>Primi interventi adottati</b>	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
<b>Termini di consegna</b>	Già eseguita.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	<p>Imp. dep. di CASTELLANA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ricerca guasto misuratore di portata acqua carico trincee. Modifica parametri e taratura di 0</li> </ul> <p>Imp. dep. di LOCOROTONDO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ricerca guasto misuratore di portata omogenizzazione, ricerca guasto inverter pompa omogenizzazione n.1. Modifica parametri con messa in funzione.</li> <li>Sostituzione pannello misuratore di portata omogenizzazione, interfacciamento software e prove.</li> </ul> <p>Imp. dep. PUTIGNANO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Riparazione misuratore di portata equalizzazione, montaggio e programmazione.</li> <li>Ricerca guasto carroponete primario rilevato n.1 fincorsa danneggiato sostituzione, ripristino collegamenti carroponete, sostituzione leve di comando raschiante.</li> <li>Ricerca guasto centrifuga Pieralisi Jumbo 2, rilevata anomalia su protezione termica motore centrifuga.</li> </ul>



**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**

**Gestione Acquisti Forniture e Servizi**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ricerca guasto sistema airlift primario.</li> <li>Ricerca guasto centrifuga Peralisi Jumbo 2, sostituzione protezione termica motore centrifuga. Messa in funzione e prove finali con esito positivo.</li> <li>Sostituzione corde alimentazione quadro centrifuga.</li> <li>Montaggio meccanico soffiante n.2 ossidazione, tensionamento cinghie e chiusura box di riparo.</li> </ul> <p>Imp. dep. NOCI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ricerca guasto centrifuga Peralisi FP600, rilevata scheda di ingressi danneggiata, sostituzione e messa in funzione.</li> <li>Ricerca guasto pompa ipoclorito; relè danneggiato.</li> </ul> <p>Imp. dep. CONVERSANO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ricerca guasto pompa n.1 equalizzazione, rilevata anomalia inverter, reset parametri di fabbrica e programmazione.</li> </ul>
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	M2 IMPIANTI di Mauro Minafra
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta specializzata nel settore, peraltro già contrattualizzata in passato con codesta direzione, resasi disponibile ad intervenire sebbene il contratto risultasse scaduto.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 3.766,47 (Tremilasettecentosessantasei/47) + IVA
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consumtivo della ditta)</b>	Consumtivo della ditta M2 IMPIANTI del 30/09/2016
<b>Allegati</b>	Documenti sopra indicati.


**Intervento ascrivibile a:**

<b>Conto Economico</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Investimenti</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
------------------------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------


**Il Richiedente**

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione**

Per. Ind. Vito Labate



**Il Responsabile AGD  
Ing. Giovanni Discipio**



**Si autorizza: Il Manager MAT  
Ing. Girolamo Vitucci**

