



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 10/07/2018 - 0071739



Prot.

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Manutenzione straordinaria riguardante carpenteria metallica alla vasca di equalizzazione e alla sala disidratazione fanghi.
Impianto di depurazione	ID Barletta
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT
Descrizione del disservizio	Impossibilità di allontanamento fanghi dalla sala di disidratazione, perdita di liquame vasca di equalizzazione da paratoia ridotta in cattive condizioni.
Motivi dell'emergenza	Il ricorso all'emergenza è dovuto all'impossibilità di allontanamento dei fanghi dalla stazione di disidratazione avaria organi meccanici VAF con spostamento centrifuga mobile e coclea per trasferimento fanghi su cassone fornito in opera contestualmente all'urgenza; cattivo stato di conservazione opere di carpenteria metallica causando perdita di liquame alla vasca di equalizzazione tramite paratoia ridotta in cattive condizioni. Assenza di contratti in merito alla manutenzione, fornitura e posa in opera di carpenteria metallica presso gli impianti di depurazione della STO BA/BAT. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino della suddetta situazione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 24.04.2018 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata e prontamente disponibile ad intervenire.
Termini di consegna	Immediata – intervento già eseguito.



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Si sono rese necessarie le seguenti attività: Intervento in urgenza per la messa in esercizio della sala disidratazione fanghi: • Ausilio di autocarro con gru PM 100 e carrello elevatore per lo spostamento della centrifuga mobile e delle coclee per il trasferimento dei fanghi sul cassone fornito in opera contestualmente all'urgenza; • Interventi di carpenteria metallica ed attività di saldatura per la modifica delle selle di supporto delle coclee al fine di adeguarle alla nuova disposizione funzionale e realizzazione di un nuovo ballatoio per facilitare l'accesso ai manutentori delle coclee in sala disidratazione. • Messa in esercizio della stazione. Ripristino funzionale paratoia vasca equalizzazione: • Rimozione paratoia danneggiata, fornitura e posa in opera nuova paratoia in acciaio inox con luce 0,78m ed altezza 1,6m e successiva posa in opera, scarificazione e pulizia dei bordi di ancoraggio, realizzazione di doppio telaio per supporto paratoia su setto, sigillatura del controtelaio sulle pareti il tutto tramite l'ausilio di autocarro con gru per le attività di smontaggio e montaggio.
Denominazione della Ditta affidataria	P.F.T. TERMOIDRAULICA di Palladino Fabrizio, C.da Piano, sn, 71013 - San Giovanni Rotondo (FG).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata prontamente disponibile ed attrezzata in merito alla tipologia d'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo totale dei lavori pari a: € 17.397,80 (Dicisettemilatrecentonovantasette/80) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	La ditta ha garantito dei prezzi congrui a quelli di mercato, con uno sconto riservato a questa società, come di seguito riportato: € 20.468,00 – 15% = 17.397,80 + IVA (Sconto) € 17.397,80 (Dicisettemilatrecentonovantasette/80) + IVA
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	P.F.T. TERMOIDRAULICA di Palladino Fabrizio Consuntivo n. 36/2018 del 11.05.2018;
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Responsabile
di Conduzione e Manutenzione
P.a. Nicola Ricco

Il Responsabile
Area Gestione Depurazione BAT
Ing. Giovanni Discolo

Si autorizza:
Il Dirigente
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing. Girelamo Vitucci