



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 23/07/2018 - 0076857



Prot.

Procurement (DIRPR)

SEDE

Internal Auditing (IAPAM)

SEDE

Unità Tecnica (TECRI)

SEDE

Oggetto	Riparazione delle griglie grossolane alla stazione di grigliatura.
Impianto di depurazione	ID Barletta
U.T.	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo delle griglie grossolane dovuto all'avaria degli organi meccanici di automazione tale da non garantire la separazione dei solidi dalle acque di scarico con ripercussioni sull'andamento del processo depurativo.
Motivi dell'emergenza	Assicurare la corretta funzionalità della griglia separando i solidi dalle acque di scarico in modo tale da garantire le condizioni di sicurezza e il corretto andamento del processo depurativo, rispettare i limiti tabellari dell'effluente previsti dalla normativa vigente e salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 26.06.2018 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata e prontamente disponibile ad intervenire per l'esecuzione delle necessarie lavorazioni.
Termini di consegna	Immediato – intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Si sono rese necessarie le seguenti attività: • Smontaggio delle due griglie con le relative parti meccaniche ammalorate; • Successivo montaggio dei nuovi pezzi meccanici; • Installazione e messa in esercizio della stazione.
Denominazione della Ditta affidataria	NTU di Basanisi Giovanni Luca, Via Filippo Turati n.102, 71045 - Orta Nova (FG).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata prontamente disponibile ed attrezzata in merito alla tipologia d'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo totale dei lavori pari a: € 1.574,80 (Millecinquecentosettantaquattro/80) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La ditta ha garantito dei prezzi congrui a quelli di mercato in relazione alla tipologia d'intervento.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	• Consuntivo del 28.06.2018; • Ddt n. 252 del 28.06.18;



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Documenti sopra indicati.
-----------------	---------------------------

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
------------------------	----------	---------------------	--	--

**Il Responsabile
di Conduzione e Manutenzione
P.a. Nicola Ricco**

**Il Responsabile
Area Esercizio Depurazione BAT
Ing. Salvatore Calendano**

Si autorizza:

**Il Dirigente
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Area Esercizio Depurazione BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci**