acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 04/06/2018 - 0057835

Prot.

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

Oggetto	Ripristino funzionale sostituzione del vecchio pettine pulitore relativo alla griglia oleodinamica.
Impianto di depurazione	ID Andria
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT
Descrizione del disservizio	Malfunzionamento della stazione di grigliatura dovuto alla rottura del pettine pulitore, con conseguenti disservizi sui sistemi di estrazione fanghi.
Motivi dell'emergenza	Assicurare le condizioni di sicurezza e il corretto andamento del processo depurativo, rispettare i limiti tabellari dell'effluente previsti dalla normativa vigente e salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento. Il ricorso all'emergenza è dovuto alla rottura del pettine pulitore relativo alla griglia oleodinamica con conseguenti disservizi sui sistemi di estrazione fanghi. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino dell'impianto in oggetto.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 05.02.2018 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata e prontamente disponibile ad intervenire per l'esecuzione delle necessarie lavorazioni.
Termini di consegna	Immediata – lavorazioni già eseguite.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Si sono rese necessarie le seguenti attività: • Smontaggio del vecchio pettine pulitore relativo alla griglia oleodinamica, con l'ausilio di grù ; • Fornitura e posa in opera del nuovo pettine pulitore in acciaio inox aisi 304, completo di albero tornito e boccole, dimensioni 1450x450x8 mm.
Denominazione della Ditta affidataria	ELCOS S.r.l. – Via Belgio, n.23 - Z.I. - 73010 Surbo (LE).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata che disponeva del ricambio in pronta consegna.

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo totale dei lavori: **€ 1.950,00** (Millenovecentocinquanta/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La ditta ha garantito dei prezzi congrui a quelli di mercato.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	ELCOS S.r.l. Consuntivo prot. n. 18/123.01 del 23 maggio 2018
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	**X**		**Investimenti**		

Il Responsabile
Area Gestione Depurazione BAT
Ing. Aldo Impagnatiello

Si autorizza:
Il Dirigente
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci