



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 04/06/2018 - 0057831



Prot.

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

Oggetto	Ripristino funzionale griglia a cremagliera attraverso la sostituzione dell'avvolgitubo.
Impianto di depurazione	ID Trani
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT
Descrizione del disservizio	Malfunzionamento della stazione di grigliatura dovuto alla rottura dell'avvolgitubo con conseguenti disservizi sui sistemi di estrazione fanghi.
Motivi dell'emergenza	Assicurare le condizioni di sicurezza e il corretto andamento del processo depurativo, rispettare i limiti tabellari dell'effluente previsti dalla normativa vigente e salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento. Il ricorso all'emergenza è dovuto alla rottura dell'avvolgitubo alla griglia a cremagliera con conseguenti disservizi sui sistemi di estrazione fanghi. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino dell'impianto in oggetto.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 14.02.2018 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata e prontamente disponibile ad intervenire per l'esecuzione delle necessarie lavorazioni.
Termini di consegna	Immediata – lavorazioni già eseguite.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Si sono rese necessarie le seguenti attività: • Smontaggio del vecchio avvolgi tubo relativo alla griglia cremagliera; • Fornitura e posa in opera di nuovo avvolgi tubo, completo di 8 ml di tubo binato Ø 3/8" e di 30 lt di olio per centralina ENI OSO 46.
Denominazione della Ditta affidataria	ELCOS S.r.l. – Via Belgio, n.23 - Z.I. - 73010 Surbo (LE).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata che disponeva del ricambio in pronta consegna.



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo totale dei lavori: € 2.100,00 (Duemilacento/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La ditta ha garantito dei prezzi congrui a quelli di mercato.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	ELCOS S.r.l. Consuntivo prot. n.18/124.01 del 23 maggio 2018
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti		
------------------------	-------------------------------------	---------------------	--	--

Il Responsabile
Area Gestione Depurazione BAT
Ing. Aldo Impagnatiello

Si autorizza:
Il Dirigente
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci