



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese  
U - 02/08/2019 - 0065222



DIRPR  
SEDE

IAPAM  
SEDE

TECRI  
SEDE

AIP  
protocollo@pec.aip.gov.it

<b>Oggetto</b>	Collettore Fogna Bari – Bitritto DN400: manutenzione straordinaria per rifacimento condotta fognante per circa 40 ml a ridosso della cava Mallardi, a seguito di rottura e successivo sversamento liquami.
<b>Ubicazione</b>	Località Piantate – Strada Torre Tresca – Ceglie del Campo (Ba)
<b>U.T.</b>	STO BA/BAT – AET Bari
<b>Descrizione del disservizio</b>	Sversamento liquami ed allagamento cava di estrazione calcare.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Garantire la continuità del servizio e i limiti dello scarico, evitare inquinamento ambientale, garantire la sicurezza a persone.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	Segnalazione guasto fogna comunicata al Numero Verde il 19.06.2019 col n.1885575/OC6631699
<b>Primi interventi adottati</b>	Richiesta di intervento ditta cottimista e/o specializzata nel settore
<b>Termini di consegna</b>	Inizio lavori 20/06/2019 – ore 07.30 Rientro emergenza ambientale 21/06/2019 – 19.30 Rientro emergenza esercizio collettore 21/06/2019.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	A seguito di caduta di pietre all'interno dei pozzetti di ispezione, si è provocata ostruzione e rottura del collettore di fogna Bari-Bitritto, per cui si è reso necessario contattare l'Impresa titolare del contratto di cottimo in corso, disponibile ad intervenire con urgenza per aggottare i reflui, gestire il flusso, disostruire il tronco, riparare la condotta, movimentare terra e ripristinare il regolare esercizio del collettore nonché sistemare tutta l'area interessata dallo sversamento, per il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie del sito, comprese le attività di prelievo e analisi di campioni di terreno, per la successiva caratterizzazione, così come previsto in caso di sversamenti dalle procedure aziendali. Operazioni tutte propedeutiche al riavvio dell'attività estrattiva della cava interessata dallo sversamento dei liquami.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Matarrese s.r.l. per la parte lavori T&A Tecnologie e ambiente per il prelievo e l'analisi del terreno
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta cottimista, immediatamente disponibile. il laboratorio T&A si è reso immediatamente disponibile
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 50.000,00 per lavori Matarrese s.r.l. € 2.400 per analisi Tecnologia & Ambiente



acquedotto  
pugliese

L'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (Indicare eventuale sconto)	I prezzi e i tempi di esecuzione si ritengono congrui in relazione al tipo di lavoro/fornitura/servizio richiesto in estrema urgenza.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	Computi consuntivi
<b>Allegati</b>	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico (quota parte analisi terreno)	X		X	Investimenti
---	---	--	---	--------------

**Il Richiedente**

**Direttore dei Lavori e del Servizio**

Ing. Francesco Avitto

**Il Responsabile AET Bari**

Ing. Marco D'Innella

**Si autorizza:**

**Si autorizza il Manager STO Bari/BAT**

Ing. Girolamo Vitucci