



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 25/07/2019 - 0063026



Prot.

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – Bari

Oggetto	Impianto depurativo di Trinitapoli – Intervento di manutenzione straordinaria per la sostituzione di n. 4 saracinesche a corpo piatto presso la vasca di accumulo acque di prima pioggia.
Impianto di depurazione	ID Trinitapoli.
U.T.	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Avaria delle saracinesche a servizio della vasca di accumulo acque di prima pioggia che non garantivano il corretto ricircolo del refluo e attraverso le pompe.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto esercizio delle apparecchiature ed il regolare andamento del processo depurativo.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 17.06.2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta prontamente disponibile ad intervenire.
Termini di consegna	Lavori già eseguiti.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Intervento di sostituzione di n 4 saracinesche a corpo piatto: • Smontaggio delle vecchie saracinesche attraverso l'ausilio di nolo a caldo. • Fornitura in opera di n. 4 saracinesche a corpo piatto in acciaio DN 200 con annessi volantini, guarnizioni e bulloni.
Denominazione della Ditta affidataria	HR Costruzioni Pubbliche S.r.l. , S.S. 673 km 14+00, 71122 - Foggia (FG).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata prontamente disponibile ed attrezzata in merito alla tipologia d'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo totale dei lavori pari a: € 3.862,53 (Tremilaottocentosessantadue/53) + IVA

9



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La ditta ha garantito dei prezzi congrui a quelli di mercato, con uno sconto riservato a questa società, come di seguito riportato: Consuntivo del 19.06.2019 $\text{€ } 4.828,16 - 20 \% = \text{€ } 3.862,53 + \text{IVA}$ Importo totale dei lavori pari a: € 3.862,53 (Tremilaottocentosessantadue/53) + IVA
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo del 19.06.2019
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Responsabile
di Conduzione e Manutenzione
Sig. Nicola Ricco

Il Responsabile
Area Esercizio Depurazione BAT
Ing. Salvatore Calandano

Si autorizza: Il Manager
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci