

# INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese  
U - 24/10/2018 - 0107331



Prot.

A

Procurement (DIRPR)  
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)  
SEDE

Unità tecnica (TECRI)  
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oggetto</b>                                                                    | I.D. SAN FERDINANDO DI PUGLIA - FORNITURA IN OPERA DI GRUPPO ELETTROGENO A SEGUITO DI FURTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Impianto di depurazione</b>                                                    | San Ferdinando di Puglia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Area</b>                                                                       | STO BA/BAT – AED BAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Descrizione del disservizio</b>                                                | Assenza di Gruppo Elettrogeno di emergenza a seguito di furto. Danneggiamento sistema antintrusione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Motivi dell'emergenza</b>                                                      | L'assenza di gruppo elettrogeno di emergenza, in caso di mancanza di alimentazione elettrica dalla rete, pregiudicherebbe il normale funzionamento dell'impianto di depurazione definendo le condizioni che portano al non rispetto dei limiti allo scarico autorizzati, con conseguente inquinamento ambientale e compromissioni delle condizioni di pubblica igiene e sicurezza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>                | In data 20/09/18 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il furto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Primi interventi adottati</b>                                                  | Denuncia dell'evento presso gli Uffici dell'Arma dei Carabinieri; messa in sicurezza dei collegamenti elettrici danneggiati; nolo di gruppo elettrogeno con vigilanza fissa; intervento di manutenzione del sistema antintrusione; avvio della procedura di acquisto di nuovo gruppo elettrogeno in somma urgenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Termini di consegna</b>                                                        | Immediata – intervento eseguito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Noleggio di Gruppo Elettrogeno da 110kVA, comprese le attività di trasporto, montaggio e smontaggio per tutto il periodo necessario alla fornitura del nuovo Gruppo Elettrogeno.</li> <li>- Vigilanza armata a protezione del Gruppo Elettrogeno a noleggio per tutto il tempo necessario alla fornitura del nuovo gruppo elettrogeno.</li> <li>- Fornitura in opera di nuovo gruppo elettrogeno della potenza di 110KVA, completo di centralina di comando, sezionatore 4P 250, quadro elettrico IP55 e cavi elettrici ed quant'altro necessario all'installazione, al corretto funzionamento e protezione da furti dello stesso.</li> <li>- Manutenzione straordinaria del sistema di allarme antintrusione danneggiato durante il furto.</li> </ul> |

## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

**Par. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Denominazione della Ditta affidataria</b>                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Noleggio gruppo elettrogeno in somma urgenza: LM Tecnologie; zona G 6/N int. 15; 70015 Zona Industriale Noci (BA)</li> <li>- Vigilanza gruppo elettrogeno in emergenza: Fenice, Via L. Ariosto n°12, 76017 San Ferdinando di Puglia (BT)</li> <li>- Fornitura nuovo gruppo elettrogeno: SANVITO s.r.l., Via Baione n.c., 70043, Zona Industriale Monopoli (BA)</li> <li>- Manutenzione sistema di allarme: M2 Impianti, Via Loiodice, 70037, Ruvo di Puglia (BA).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Noleggio gruppo elettrogeno in somma urgenza: affidamento alla ditta in possesso di gruppo elettrogeno di emergenza prontamente disponibile</li> <li>- Vigilanza gruppo elettrogeno in emergenza: affidamento alla ditta che a seguito di esperimento di procedura di gara attualmente svolge il servizio di vigilanza presso gli impianti della AED BAT</li> <li>- Fornitura nuovo gruppo elettrogeno: La ditta è stata individuata per mezzo di indagine di mercato effettuata su n. 6 ditte specializzate nel settore, inviata via PEC il giorno 20/09/2018 e risulta aver presentato la migliore offerta.</li> <li>- Manutenzione sistema di allarme: affidamento alla ditta che aveva precedentemente realizzato l'impianto di allarme del depuratore che si è mostrata prontamente disponibile ad eseguire l'intervento</li> </ul> |
| <b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Noleggio gruppo elettrogeno in somma urgenza: € 3.508,00</li> <li>- Vigilanza gruppo elettrogeno in emergenza: € 3.638,00</li> <li>- Fornitura nuovo gruppo elettrogeno: € 16.900,00</li> <li>- Manutenzione sistema di allarme: € 1.021,00</li> </ul> <p><b>TOTALE INTERVENTO: € 25.067,00</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Verifica della congruità dei prezzi</b><br>(indicare eventuale sconto)                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornitura nuovo gruppo elettrogeno: prezzo applicato è quello offerto a seguito di indagine di mercato.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b><br>(offerta/consuntivo della ditta) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Noleggio gruppo elettrogeno in somma urgenza: Consuntivo n°62/18</li> <li>- Vigilanza gruppo elettrogeno in emergenza: Consuntivo del 16/10/2018</li> <li>- Fornitura nuovo gruppo elettrogeno: Preventivo inviato via PEC prot. entrata n° 95997 del 25/09/2018</li> <li>- Manutenzione sistema di allarme: Consuntivi 44/2018 e 45/2018</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Allegati</b>                                                                                   | Documenti su citati; denuncia di furto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |


Intervento ascrivibile a:

|                 |  |              |   |
|-----------------|--|--------------|---|
| Conto Economico |  | Investimenti | x |
|-----------------|--|--------------|---|

**Il Richiedente**

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione**

**Sig. Nicola Ricco**



**Il Responsabile AGD BAT**

**Ing. Salvatore Calendano**



**Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT**

**Ing. Girolamo Vitucci**

