



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese  
I - 22/07/2019 - 0061542



Prot.

Procurement (DIRPR)  
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)  
SEDE

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oggetto</b>                                                                    | Intervento di ripristino coclea scarico fanghi da centrifuga al VAF della stazione di disidratazione meccanica dei fanghi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Impianto di depurazione</b>                                                    | ID Trani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>U.T.</b>                                                                       | STO BA/BAT – AED BAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Descrizione del disservizio</b>                                                | Malfunzionamento della coclea per il trasporto dei fanghi disidratati dal VAF al cassone scarrabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Motivi dell'emergenza</b>                                                      | Il fuori servizio della coclea di scarico fanghi dalle centrifughe al VAF non consente il carico dello stesso al VAF e pertanto non permette che il fango venga e di conseguenza non vengono spillati dal ciclo depurativo i fanghi di supero prodotti. Tale circostanza comporta il decadimento dei processi depurativi con peggioramenti della qualità dell'effluente e il superamento dei limiti tabellari allo scarico previsti dalle vigenti normative. |
| <b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>                | In data 05.06.2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Primi interventi adottati</b>                                                  | Messa in sicurezza della stazione e richiesta d'intervento a ditta prontamente disponibile ad intervenire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Termini di consegna</b>                                                        | Intervento già eseguito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b> | L'intervento di manutenzione consiste nello smontaggio della coclea , riparazione in officina con l'istallazione di accessori e asse di accoppiamento dei tronconi coclea completi di accessori.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Denominazione della Ditta affidataria</b>                                      | Officina Meccanica Battista, Via Barletta, n. 68, 70059 - Trani (BAT).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>                                     | Ditta specializzata e prontamente disponibile ed attrezzata ad intervenire in merito alla tipologia d'intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>                        | Importo totale dei lavori pari a:<br><b>€ 2.995,20 (Duemilanovecentonovantacinque/20) + IVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verifica della congruità dei prezzi</b><br>(Indicare eventuale sconto)                         | La ditta ha garantito dei prezzi congrui a quelli di mercato, con uno sconto riservato a questa società, come di seguito riportato:<br>Offerta n. 19-02682 Rev 00 del 24.05.2019<br>€ 3.328,00 – 10% = <b>€ 2.995,20</b> + IVA<br>Importo totale dei lavori pari a:<br><b>€ 2.995,20 (Duemilanovecentonovantacinque/20) + IVA</b> |
| <b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b><br>(offerta/consuntivo della ditta) | Consuntivo n.152-19 del 10.06.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Allegati</b>                                                                                   | Documenti sopra indicati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Intervento ascrivibile a:

|                        |          |                     |  |  |
|------------------------|----------|---------------------|--|--|
| <b>Conto Economico</b> | <b>X</b> | <b>Investimenti</b> |  |  |
|------------------------|----------|---------------------|--|--|

**Il Responsabile  
di Conduzione e Manutenzione**

Sig. Vito Padovano

**Il Responsabile  
Area Esercizio Depurazione BAT**  
Ing. Salvatore Calendano

**Si autorizza: Il Manager  
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT**  
Ing. Girolamo Vitucci