



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

6/16 P36

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 26/10/2018 - 0108403



Alla DIRPR

Alla DIRAC

Oggetto	Intervento in somma urgenza per la messa in sicurezza delle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche poste nel locale condotte acqua trattata dell'impianto di potabilizzazione del Fortore
Impianto	Potabilizzatore di Fortore
U.T.	POTAP - Potabilizzatore Fortore
Descrizione del disservizio	Rottura della tubazione in acciaio DN 300 asservita alla ex aspirazione delle pompe dell'impianto di sollevamento idrico - ISI Fortore con fuoriuscita di forti getti di acqua. Rischio danneggiamento impianti elettrici ed apparecchiature elettromeccaniche nonché causa di grave situazione di pericolo per il personale addetto alla gestione e controllo del processo di potabilizzazione.
Motivi dell'emergenza	Assicurare la sicurezza del personale e la salvaguardia delle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	10 ottobre 2018 da parte del personale di conduzione e manutenzione dell'impianto di potabilizzazione.
Primi interventi adottati	Segnalazione della situazione di pericolo e inibizione all'accesso del locale in questione.
Termini di consegna	2 giorni
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Messa in sicurezza dello stato dei luoghi mediante sezionamento e isolamento della tubazione in acciaio DN 300 di aspirazione dell'ex ISI Fortore, non più necessaria, attraverso taglio della tubazione a valle e a monte e saldatura di piatti ciechi in acciaio.
Denominazione della Ditta affidataria	P.F.T. di Palladino Fabrizio – San Giovanni Rotondo (FG)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta resasi immediatamente disponibile ed avente requisiti, macchine ed attrezzature idonee nonché ditta che ha già operato in precedenza su opere simili presso l'impianto del Fortore.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.558,40 + IVA al netto dell'applicazione di uno sconto del 20%
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Costo come da preventivo e analisi costi n. 62 del 11/10/2018, allegato.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo e analisi costi n. 62 del 11/10/2018.

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

Pagina 1 di 2

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi


Allegati	- Preventivo e analisi costi n. 62 del 11/10/2018 della ditta P.F.T.; - Verbale di Accertamento Somma Urgenza e Ordine alla Ditta; - Perizia Giustificativa di Spesa; - Certificato di Ultimazione Lavori; - Documentazione Fotografica.
-----------------	--

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
------------------------	----------	---------------------	--	--


Richiedente: Il D.E.C.

Geom. Mario Fortunato




Il Responsabile dell'Impianto

Dott. Armando Ceniceola



Il Responsabile del Procedimento

Geom. Rocco Ramundo



Si Autorizza: Il Direttore DIRAP

Ing. Gianluigi Fiori

