



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Procurement (DIRPR) –
SMART Procurement
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – Bari

Oggetto	ID Barletta – Intervento di fornitura e posa in opera di nuove linee elettriche di alimentazione apparecchiature in seguito ai furti perpetrati da parte di ignoti nelle seguenti date: <ul style="list-style-type: none"> - tra la notte del 04/07/2021 e del 05/07/2021 - tra la notte del 06/07/2021 e del 07/07/2021 - tra la notte del 11/07/2021 e del 12/07/2021 - tra la notte del 25/07/2021 e del 26/07/2021 - tra la notte del 08/08/2021 e del 09/08/2021
Impianto di depurazione	ID BARLETTA
U.T.	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo di alcune stazioni di trattamento dell'impianto dovuto ai furti delle linee elettriche di alimentazione avvenuti nelle seguenti date: <ul style="list-style-type: none"> - tra la notte del 04/07/2021 e del 05/07/2021 – Denuncia del 05.07.2021 - tra la notte del 06/07/2021 e del 07/07/2021 – Denuncia del 07.07.2021 - tra la notte del 10/07/2021 e del 11/07/2021 – Denuncia del 12.07.2021 - tra la notte del 25/07/2021 e del 26/07/2021 – Denuncia del 26.07.2021 - tra la notte del 08/08/2021 e del 09/08/2021 – Denuncia del 09.08.2021
Motivi dell'emergenza	Il fermo di alcune stazioni di trattamento, può compromettere l'efficienza depurativa dell'impianto e determinare le condizioni che portano al non rispetto dei limiti allo scarico autorizzati, con conseguente ripercussione ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 07.07.2021, il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, allertato dal non funzionamento di parti di impianto, ha riscontrato l'avvenuto furto di linee elettriche appartenenti alla dorsale perimetrale dell'impianto con danneggiamento del sistema antintrusione; successivamente è stata sporta regolare denuncia alle Forze dell'Ordine. In data 12.07.2021 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, allertato dal non funzionamento di parti di impianto, ha riscontrato l'avvenuto furto di linee elettriche appartenenti alla dorsale perimetrale dell'impianto con danneggiamento del sistema antintrusione; successivamente è stata sporta regolare denuncia alle Forze dell'Ordine. In data 26.07.2021, il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, allertato dal non funzionamento di parti di impianto, ha riscontrato l'avvenuto furto di linee elettriche appartenenti alla dorsale perimetrale dell'impianto con danneggiamento del sistema



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	<p>antintrusione; successivamente è stata sporta regolare denuncia alle Forze dell'Ordine.</p> <p>In data 09.08.2021, il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, allertato dal non funzionamento di parti di impianto, ha riscontrato l'avvenuto furto di linee elettriche appartenenti alla dorsale perimetrale dell'impianto con danneggiamento del sistema antintrusione; successivamente è stata sporta regolare denuncia alle Forze dell'Ordine.</p>
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza delle stazioni interessate dal furto e dei pozzetti elettrici. Richiesta all'istituto di vigilanza di effettuare passaggi ispettivi supplementari e/o piantonamenti presso l'impianto. Richiesta immediata di intervento a ditta specializzata prontamente disponibile ad intervenire, al fine di provvedere immediatamente al ripristino dell'alimentazione elettrica delle stazioni interessate.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento consiste nella fornitura e posa di in opera di mt 2.472,00 di nuove linee elettriche FG16 1x240mmq, in sostituzione di quelle oggetto di furto.
Denominazione della Ditta affidataria	SANVITO s.r.l. - via Baione, 251/S - Z.I. 70043 Monopoli (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata e prontamente disponibile ad intervenire fra quelle contattate, visto il carattere di urgenza dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo netto € 91.500,88
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'impresa ha applicato i prezzi che si ritengono congrui tenuto conto dell'intervento comunque eseguito in emergenza.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 376/2021 del 11/08/2021
Allegati	<p>Consuntivo n. 376/2021 del 11/08/2021</p> <p>Denuncia di furto del 06.07.2021</p> <p>Denuncia di furto del 07.07.2021</p> <p>Denuncia di furto del 12.07.2021</p> <p>Denuncia di furto del 26.07.2021</p> <p>Denuncia di furto del 09.08.2021</p>

Intervento ascrivibile a: Conto Economico		Investimenti	X
--	--	---------------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco

Il Responsabile AED BAT

Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza

Il Manager

Struttura Territoriale Operativa BA/BAT

Ing. Girolamo Vitucci