



# P.F.T.

## TERMOIDRAULICA

di Palladino Fabrizio



**EURO-SOA**  
SOCIETÀ ORGANISMI DI ATTESTAZIONE

AZIENDA CERTIFICATA



CONCESSIONARIO TRATTAMENTO ACQUE

C.F.: PLLFRZ73E23H926J

P.I. 02251230716

Preventivo <b>ALBERONA</b>	Data documento: <b>18/03/2016</b>	<b>Destinatario</b> nome: <b>Acquedotto Pugliese S.p.A. - Macro Area AV.FG - Gestione Esercizio Depurazione</b> indirizzo: P.IVA
-------------------------------	--------------------------------------	---

**IMPIANTO DI:** Alberona

**OGGETTO:** Ripristino tratto linea ricircolo fanghi predenitrificazione e riparazione cancello d'ingresso

DESCRIZIONE	U.M	QUANTITA'	PREZ.UNIT.	TOTALE
AP1 - Ripristino tratto linea scarico equalizzazione danneggiato e riparazione cancello d'ingresso a mezzo di saldatura	cad	1,00	€ 564,00	€ 564,00
			<b>SOMMANO</b>	€ 564,00
<b>Imponibile</b>	<b>Sconto</b>	<b>Iva 22%</b>	<b>Imponibile scontato</b>	<b>totale Ivato</b>
€ 564,00	35%	€ 80,65	€ 366,60	€ 447,25

DIREZIONE OPERATIVA  
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti  
Macro Area Territoriale AV/FG  
Area Gestione Esercizio Depurazione

Alberona (FG), li 18/03/2016

## IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ALBERONA (FG)

# VERBALE DI INTERVENTO IN EMERGENZA

Premesso che:

-In data 18/03/2016, presso l'impianto di depurazione di Alberona, si è verificato il danneggiamento della linea di scarico della vasca di equalizzazione; inoltre occorre il ripristino del cancello d'ingresso.

-In pari data è convenuto sul posto Antonio Princigalli, in qualità di Responsabile conduzione e manutenzione per l'AQP, per valutare i primissimi interventi del caso;

Ritenuto che:

occorre effettuare con urgenza i suddetti lavori il sottoscritto Responsabile conduzione e manutenzione AQP ha ritenuto di far intervenire immediatamente una ditta di fiducia al fine di scongiurare e di salvaguardare l'incolumità del personale addetto sui luoghi di lavoro, concordano nell'indifferibile e urgente necessità di effettuare le sotto indicate lavorazioni, strettamente necessarie alla rimozione delle fonti di pericolo.


L'impresa interpellata che prontamente è intervenuta per effettuare le lavorazioni richieste è di seguito indicata:

ditta P.F.T. di S. Giovanni Rotondo (FG);

Foggia, li 18/03/2016

*Il Responsabile conduzione e manutenzione FG2*

*Antonio Princigalli*



*Visto: Il Responsabile del Procedimento*

*ing. Nicola Tselikas*

